


Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной организации ГДО МБОУ СШ с.Пушкино в с.Новочеркутино

Оснащенность	Фото объекта
<p data-bbox="347 1070 678 1104">контрастные ступеньки</p>	

ЗВОНОК



ВХОД В ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА ОСНАЩЕН ПАНДУСОМ



РАСШИРЕНЫ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ



табличка с шрифтом Брайля для слабовидящих на входе в ДОУ



желтый круг на стеклянной двери для слабовидящих



план эвакуации с шрифтом Брайля для слабовидящих на первом этаже



знак «Парковка для инвалидов»

